ヒヤリハット・事故報告書（農作業）（記入例）

報告日 2026年8月5日

農場名 山田農園　報告者 佐藤

農作業中に起きた次の出来事を、ヒヤリハットとして報告します。

1　いつ・どこで・何をしていたか

発生した日時は2026年8月5日（水）15時20分ごろ、場所は北2号の圃場から農道へ出る坂である。

していた作業はトラクターで耕うんしたあとの、農道への移動で、使っていた機械・道具は乗用トラクター（ロータリー付き）である。

天候・路面などの状況は、晴れ。前日の雨で路肩がぬかるんでいた。

2　何が起きたか

坂の途中で片側の車輪が、路肩の草で見えにくい溝に落ちかけ、車体が傾いた。すぐに止まったので、転倒はしなかった。

けがの有無と程度（部位・受けた手当）は、なし。

3　原因と考えられること

路肩の草が伸びて、溝が見えなかった。急いでいて、坂で減速しなかった。

4　その場でした対応

バックで戻り、別の出入口から圃場を出た。

5　再発防止策

路肩の草刈りをし、溝の位置に目印の杭を立てる。坂では減速することを朝礼で共有する。

対策は山田が8月8日までに行い、8月6日に朝礼で全員に伝えた。

6　労災の手続き・届出

労災の手続き・届出は、不要（けがなし）。

責任者の確認　山田　確認日 8月6日

ヒヤリハット・事故の一覧（共有と対策の確認用）

発生日	種類	場所・作業	何が起きたか（要約）	再発防止策	担当	対策の完了日